



BEURER 573.07 RECAMBIO RODILLOS PARA MP-28/55

- Incluye 2 rodillos de lija para el MP-28/55. - Práctico blister para colgar.
- 1 rodillo fino.
- 1 rodillo grueso.

DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Blister: 4211125573072

Unidades de Embalaje: 10